

Norte

LEGENDA:

LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

SITUAÇÃO EXISTENTE

Poço	Casas	Caminhos de Carro
Poste de Iluminação	Barracas	Caminhos de Pé Posto
Curva de Nivel	R Casas em Ruinas	Linha de Água
Curva de Nivel Mestra	C Casas em Construção	Limite de Cultura
415.2 Cota	Telheiros	Vedações
Escarpado		Muro

USO ACTUAL DO SOLO

AGRÍCOLA

FLORESTAL

lugar do plano
gestão do território e cultura

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 certificação acreditada IPAC

Rua S. Sebastião, nº 119, 1º Drt
3810 - 187 AVEIRO
tl. e fx: 234 426 985
www.lugardoplano.pt
LUGARDOPLANO@LUGARDOPLANO.PT

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

PLANO DE PORMENOR DA JAGUNDA

PP.SEI-1f2PSEUASv4

PLANTA DA SITUAÇÃO EXISTENTE E USO ATUAL DO SOLO

data	escala	folha nº
AGOSTO 2012	1 / 5.000	05

Entidade Proprietária da Cartografia: Município de Seia

Entidade Produtora da Cartografia: ARTOP, Aero-Topográfica, Lda.

Homologação: 2011/09/07. IGP (Ref.: 247/DSPR-DRFA/2011)

Sistema de Referência Datum e Sistema de Projecção Cartográfica: Datum 73 / Sistema de Projecção Gauss-Krüger

Exactidão posicional planimétrica: 0,3 m - Exactidão posicional altimétrica: 0,5 m - Exactidão Temática: representatividade ≥ 90%

Actualização Cartográfica, Data e Entidade: Julho de 2010 / ARTOP, Aero-Topográfica, Lda.